KRAFT&DELE

OBKLADAĻSK£ NÁŘAD Í AKU VIBRAĻNÍ PŘÍSAVKY NA DLAŽBU Í EAN: 5903175339003

WDS2693

Akumul§torov§ vibra¦n² pŚ²savka 130 mm 21 V WDS2693

Profesion§ln² akumul§torov§ vibra¦n² pŚ²savka s tal²Śem ß 130 mm, nosnost² 80 kg a 6stupŘovou regulac² vibrac²

Syst®m 21 V	Tal²Ś 130 mm	Nosnost 80 kg	6 stupŘŢ vibrac²
LI-ION TECHNOLOGIE	SILNĥ PODTLAK	PRO MANIPULACI	PLYNULÁ VOLBA

HLAVNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICK£ ATRIBUTY

- Dvoj² funkce v jednom stroji: pevn§ vakuov§ pŚ²savka pro pŚen§žen² a vŤkonn§ vibra¦n² hlava pro usazen² dlaždice
- Elektronick§ 6stupŘov§ volba frekvence kmitŢ v rozsahu 0 až 12 000 kmitŢ/min podle velikosti dlaždice
- Dod§v§no s 21V Li-Ion akumul§torem pro dlouhou dobu nez§visl® pr§ce na stavbŃ bez pŚek§žej²c²ch kabelŢ
- OdstraŘuje vzduchov® bubliny a dutiny z lepidla pod dlaždou, ¦²mž zajiŽšuje 100% kontakt a br§n² prask§n²
- SilnŤ pŚ²savnŤ tal²Ś o prŢmŃru 130 mm s rychloup²nac² uzamykatelnou p§kou podtlaku a nosnost² 80 kg
- Ergonomick® pogumovan® madlo pro tlumen² pŚenosu vibrac² do rukou obsluhy a pohodln® veden²

DŠLEŽIT£ BEZPEĻNOSTNÍ POKYNY

PŚi pr§ci s vibracemi vždy použ²vejte ochrann® brŤle a pracovn² rukavice tlum²c² vibrace! Nepouž²vejte maxim§ln² vibrace na tenk®, kŚehk® nebo sklenŃn® obklady, aby nedošlo k jejich poškozen² nebo prasknut².

PODROBNĆ TECHNICKĆ SPECIFIKACE VIBRAĻNĆ PřĆSAVKY WDS2693 (130 MM / 21 V)

Profesion§ln² akumul§torov§ vibra|n² p§²savka **KRAFT&DELE WDS2693** pśedstavuje vysoce efektivn² n§stroj navrģenĪ pro modern² obklada|sk® pr§ce, pokl§dku a pśesn® polohov§n² keramickĪch obkladŢ a dlaģeb. Zaś²zen² integruje dvŋ kl²|ov® funkce do jednoho kompaktn²ho tŋla: silnou podtlakovou vakuovou p§²savku o prŢmŋru **130 mm** s nosnost² **50 kg** (statick§ mez aģ 80 kg) a vĪkonnou oscila|n² vibra|n² hlavu s 6stupŕovou elektronickou regulac² v rozsahu **0 aģ 12 000 kmitŢ/min**. Vibrace bleskovŋ ztekucuj² lepic² tmel, dokonale rozprost²raj² lepidlo po cel® ploģe dlaģdice a vytla|uj² neģ§douc² vzduchov® bubliny. Sada je nap§jena spolehlivĪm 21V Li-Ion syst®mem a obsahuje **2 vĪmŋnn® akumul§tory** s rychlonab²je|kou v pevn®m plastov®m kufru.

Konstruk|n² a provozn² parametr	Specifikace vibra|n² p§²savky WDS2693
Jmenovit® napŋt² motoru	21 V DC
Typ akumul§toru	Li-Ion 21 V / 2,0 Ah
PrŢmŋr p§²savn®ho tal²še	130 mm
Maxim§ln² nosnost p§²savky	80 kg
Frekvence oscila|n²ch vibrac²	0 ï 12 000 kmitŢ/min
Regulace vĪkonu vibrac²	6 stupŕŢ (elektronick§ volba)
Doporu|enĪ rozmŋr dlaģdic	30 Ĭ 30 cm aģ 100 Ĭ 100 cm
Syst®m podtlaku	Rychloup²nac² mechanick§ p§ka s kovovou aretac²
Doba nab²jen² akumul§toru	cca 90 minut
Materiģl tŋla a hlavy	OdolnĪ polyamid vyztuģenĪ skelnĪmi vl§kny, slitina lehkĪch kovŢ
Materiģl p§²savn® lamelky	PruģnĪ pryģovĪ kompozit NBR
Obsah balen²	Vibra|n² p§²savka WDS2693, 21V akumul§tor, s²šov§ nab²je|ka, plastovĪ kufr
Hmotnost s akumul§torem	1,55 kg

VIBRAĻNĆ MECHANISMUS, ROZPROSTřENĆ LEPIDLA A RYCHLOUPĉNACĆ PĆKA

6stupŕov§ regulace a eliminace bublin

Frekvence 0ï12 000 kmitŢ/min: PlynulĪ voli| umoģŕuje pśizpŢsoben² amplitudy vibrac² od jemn® kalibrace kśehkĪch obkladŢ aģ po hutnŋn² velkoform§tov® dlaģby.
Odstranŋn² vzduchovĪch kapes: Oscilace vytla|uj² vzduchov® dutiny z lepic²ho loģe do sp§r, |²mģ zajigśuj² 100% kontakt lepidla s rubem obkladu.
Ochrana pśed prask§n²m: Eliminace dutin zabraŕuje prolomen² dlaģby pśi pojezdu tŋģkĪmi pśedmŋty nebo bodov®m zat²ģen² podlahy.

Rychloup²nac² p§ka a du§ln² 21V Li-Ion akumul§tory

Kovov§ areta|n² z§padka: Po stla|en² p§ky dojde k mechanick®mu uzam|en² podtlaku. P§²savka drģ² dlaģdici samovolnŋ bez nutnosti stla|ovat madlo silou.
GumovĪ tal²š ß 130 mm: MŋkkĪ kompozit NBR skvŋle pśilne k hladkĪm i m²rnŋ reli®fn²m dlaģdic²m a nezanech§v§ tmav® ģmouhy na glazuśe.
Set 2 akumul§torŢ v kufru: Balen² obsahuje dvŋ 21V baterie 2,0 Ah pro stś²davĪ nepśetrģitĪ provoz ï jedna pracuje, druh§ se nab²j².

BEZPEĻNOSTNĺ PŕEDPISY A HYGIENA PRÁCE (ĻSN EN 62841-1 / ĻSN EN ISO 12100)

Vibra|nˇ pšˇsavka **KRAFT&DELE WDS2693** je profesion§lnˇ mont§ģnˇ n§stroj kombinujˇcˇ silnĨ podtlak s vysokofrekven|nˇmi mechanickĨmi vibracemi. Pro zajiģtĎnˇ maxim§lnˇ bezpe|nosti pr§ce a vylou|enˇ pšdu bśemene pšˇsnĎ dodrģujte tyto pokyny:

KRITICKÁ PRAVIDLA: ZÁKAZ PŕEKROĻENĺ NOSNOSTI A PÁDU BŕEMENE!

1. MAXIMÁLNĺ BEZPEĻNÁ NOSNOST 50 KG: Nikdy nepśekra|ujte provoznˇ nosnost 50 kg! Pšˇsavka slouģˇ vĨhradnĎ k manipulaci a usazovˇnˇ dlaģdic pśi ru|nˇ pokl§dce. Pśetˇģenˇ mĢģe zpĢsobit n§hlou ztr§tu podtlaku a pšd materi§lu na nohy!
2. PŕÍSNĚ ZÁKAZ ZVEDÁNÍ NAD OSOBAMI A ZAVĚŇOVÁNÍ NA JEŕÁB: Zaśˇzenˇ je konstruov§no pouze pro manu§lnˇ obsluhu. Nikdy nepouģˇvejte pšˇsavku k v§z§nˇ bśemen na kladkostroje |i zved§ky!
3. ZÁKAZ POUŽITÍ NA MOKRÉM, PRAŠNÉM ĻI MASTNÉM POVRCHU: KeramickĨ prach a mastnota naruģujˇ hermeti|nost pryģov®ho lemu. Pśed pśis§tˇm musˇ bĨt lˇc dlaģdice dĢkladnĎ o|ģtĎn a osuģen!
4. ZÁKAZ MANIPULACE S ROZBITĚMI ĻI PRASKLĚMI DLAŽDICEMI: Pšˇsavku neaplikujte pśes praskliny nebo hlubok® struktur§lnˇ reli®fy, kudy by mohl unikat podtlak.

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY (OOPP) A OCHRANA PŕED VIBRACEMI

Osobnˇ ochrann® prostśedky obsluhy

- **Bezpe|nostnˇ obuv S3 (ĻSN EN ISO 20345):** Obuv s ocelovou tuģinkou a protiskluzovou podr§ģkou chr§nˇ chodidla pśed pšdem dlaģdic.
- **Antivibra|nˇ rukavice (ĻSN EN ISO 10819):** Tlumˇ expozici vibracˇ ruka-paģe pśi frekvenci aģ 12 000 kmitĢ/min a chr§nˇ ruce pśed pośezˇnˇm.
- **Ochrann® brĨle (ĻSN EN 166):** Chr§nˇ zrak pśed odstśikujˇcˇm cementovĨm lepidlem a uvolnĎnĨmi kamˇnky z lepicˇho loģe.

Bezpe|nost pr§ce a expozice vibracˇm

- **Hygienick® limity vibracˇ:** Doba trval®ho vibrov§nˇ jedn® dlaģdice |inˇ 5ĭ10 s; pśi celodennˇ pr§ci zaśazujte pravideln® pśest§vky.
- **Stabilnˇ postoj obsluhy:** Pśi pśen§ģenˇ dlaģdic udrģujte vzpˇśmen§ z§da a zvedejte bśemeno nohama, nikoliv ohybem v bedrech.
- **Ļistota manipula|nˇho prostoru:** Odstraŕte kabely, kbelˇky a n§śadˇ z pochozˇ trasy, aby nedoģlo k zakopnutˇ s bśemenem v ruce.

BEZPEĻNOST LI-ION AKUMULÁTORŮ 21 V A NABÍJENÍ

Použˇvejte vĨhradnĎ origin§lnˇ 21V akumul§tory a nabˇje|ku Kraft&Dele. ChraŕteŤbaterii pśed vlhkostˇ, vodou, deģtĎm a pšˇmĨm sluncem. Baterii nikdy neotevˇrejte, nezkratujte jejˇ kontakty a nevhazujte do ohnĎ. Pśi pšdu nebo mechanick®m proraģenˇ pl§ģtĎ akumul§tor okamģitĎ vyśaĻte ĭ hrozˇ riziko chemick® reakce a poģ§ru lithia.

KONSTRUKČNÍ POPIS, VAKUOVÝ MECHANISMUS A SYSTÉM REGULACE

Konstrukce přísavky **KRAFT&DELE WDS2693** je vyrobena z houževnatého sklovláknitého polyamidu s robustní vibrační hlavou ze slitiny lehkých kovů. Vyvážená úchytná a ergonomická tvarovaná madla zajišťují precizní ovladatelnost i při práci na svislých stěnách.

Část / Prvek stroje	Technické provedení a materiálové složení	Funkce při pokládce dlaždic
Sací talíř Ø 130 mm	Syntetický kaučuk NBR o vysoké elasticitě, profilovaný okraj.	Vytváří vzduchotěsnou komoru a garantuje nosnost 50 kg.
Rychloupínací páka	Hliníkový slitina s ocelovým excentrickým táhlem.	Mechanicky prohne stěnu talíře a vygeneruje silný podtlak.
Kovový aretace	Pružinový západka z kalené oceli s uvolňovacím jazýčkem.	Uzamkne páku v sepnuté poloze pro bezpečný transport.
Vibrační motor 21 V	DC elektromotor s wolframovým excentrickým závažím.	Generuje vysokofrekvenční oscilace 0 až 12 000 kmitů/min.
6stupňový volič	Elektronický přepínač s vyznačenými stupni výkonu 1 až 6.	Umožňuje přizpůsobit vibrace velikosti a tloušťce materiálu.
Madlo SoftGrip	Ergonomický polymer potaženým protiskluzovým elastomerem.	Tlumí přenos vibrací a zajišťuje jistý úchop v jedné ruce.

PRINCIP PODTLAKOVÉHO PŘISÁTÍ A PŘENOSU OSCILACÍ DO LEPIDLA

Fyzikální princip vakuového talíře

Vytvořený podtlaku: Příložením talíře a přitažením pružiny se stěsnání membrány zvedne nahoru o cca 8 mm. Objem dutiny se zvětší a vznikne diferenční tlak až -0,75 bar.
Přídržná síla: Atmosférický tlak působí na plochu 132 cm² silou přes 1 000 N, což spolehlivě zajišťuje nosnost 50 kg i při svislém zvednutí.
Okamžité odtlakování: Uvolněním aretace a odklopením páky se vzduch vrátí pod talíř a přísavku lze okamžitě sejmout bez poškrábání obkladu.

Dynamika vibrací a ztekucení tmelu

Thixotropní efekt: Stavební lepidla mají tixotropní vlastnosti – při přítlaku se viskozita a lepidlo se chová jako kapalina.
Vyrovnání hřebenů: Hřebeny vytvořené zubovou stěrkou se pod vibracemi okamžitě rozteče do rovnoměrné celistvé vrstvy bez prázdných míst.
Přesné nivelace: Dlaždice klesne do požadované vůle vlastní vahou a jemným tlakem přísavky bez nutnosti agresivního buchnutí gumovou palicí.

PRACOVNĉ POSTUP: POKLĆDKA, POLOHOVĆNĉ A ZHUTŇŇNĉ LEPIDLA

Pro dosaģen² dokonal®ho vĪsledku bez dutin a kśivĪch sp§r dodrģujte standardizovanĪ technologickĪ postup obklada|skĪch prac² s pś²savkou **WDS2693**:

Krok 1: Pś²prava podkladu a nanesen² lepidla

Å Podklad napenetrujte a nechte vyschnout; odstraŕte prach a mastnotu.
Å Lepic² tmel (tś²dy C2TE / C2TES1) naneste zubovou stĎrkou velikosti 8 aģ 10 mm.
Å U form§tĮ nad 60Ī60 cm aplikujte metodu oboustrann®ho nan§gen² (buttering-floating) ĭ tenk§ vrstva lepidla i na rub dlaģdice.

Krok 2: PŝisŠt² na dlaģdici a transport

Å OĮistĎte Ic dlaģdice suchĪm hadrem a pŝiloģte talŝ ß 130 mm do tĎģigtĎ.
Å PŝitlaĮte pś²savku k dlaģdici a stlaĮte up²nac² pšku k madlu, aģ zacvakne aretace.
Å ZvednĎte dlaģdici o 2 cm a zkontrolujte pevnost ¼chopu; pot® pŝeneste k loģi.

Krok 3: VibraĮn² usazen² a vytlaĮen² vzduchu

Å Ploģte dlaģdici do lepic²ho lĮģka k nivelaĮn²m spon§m nebo kś²ģkĮm.
Å Zvolte poģadovanĪ stupeŕ vibrac² (1ĭ6) a stisknĎte spoúgtĎc² sp²naĮ vibrac².
Å M²rnĪm krouģivĪm pohybem pŝej²ģdĎjte po dlaģdici 5 aģ 10 sekund; vibrace vytlaĮ² vzduch a lepidlo se slije v jednolit® loģe.

Krok 4: Kontrola roviny a uvolnĎn² vakua

Å Zkontrolujte vĪģkov® I²cov§n² a rovinnost pomoc² vodov§hy.
Å Po dosaģen² roviny vypnĎte vibrace uvolnĎn²m sp²naĮe.
Å Zat§hnĎte za kovovĪ areta|n² jazĪ|ek, vyklopte pšku a sejmĎte pś²savku.

TABULKA VOLBY STUPŇŇN VIBRACĉ PODLE TYPU A FORMĆTU MATERIĆLU

StupeŕVibrac²	Doporu|enĪ form§t dlaģby	Druh materi§lu	Doporu|en§ doba vibrace
StupeŕVibrac² 1 ĭ 2	20 Ī 20 cm aģ 30 Ī 30 cm	Jemn§ keramika, glazovan® obklady, mozaiky	3 ĭ 5 sekund (ģetrn® usazen²)
StupeŕVibrac² 3 ĭ 4	40 Ī 40 cm aģ 60 Ī 60 cm	BĎģn§ slinut§ dlaģba, gres, terakota	5 ĭ 8 sekund (optim§ln² rozte|en²)
StupeŕVibrac² 5 ĭ 6	80 Ī 80 cm aģ 100 Ī 100 cm	TĎģkĪ gres, pś²rodn² k§men, tlust® lepic² loģe	8 ĭ 12 sekund (maxim§ln² zhutnĎn²)

UPOZORŇŇNĉ: ZĆKAZ NADMŇRN£HO PŘĉTLAĻENĉ PŘĉSAVKY
Pši vibrov§n² netla|te na pś²savku celou vahou tĎla! NadmĎrnĪ pś²tlak dus² oscila|n² motor, pŝetĎģuje loģiska a mĮģe vytla|it veģker® lepidlo ze stŝedu dlaģdice do sp§r, coģ oslab² pevnost lepen®ho spoje. K dokonal®mu rozprostŝen² posta|uje v§ha pś²savky a m²rn® pŝitla|en² rukou.

Å Strojovŕ pčeloňeno

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU, ÚDRŽBA SACÍHO TALÍŘE A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba pásovky **KRAFT&DELE WDS2693** zaručuje její dlouhou životnost, spolehlivý vakuový těsnění a bezpečný provoz na stavbě.

REŽIM NABÍJENÍ 21V LI-ION BATERIÍ A PROVOZNÍ POKYNY

Správný postup nabíjení

• **Zapojení nabíječky:** Připojte nabíječku do sítě 230 V / 50 Hz. LED dioda svítí zeleně (připraveno).
• **Vložení baterie:** Zasuňte akumulátor do nabíjecího doku; kontrolka změní barvu na červenou (probíhá nabíjení).
• **Ukončení cyklu:** Po cca 90 min se barva LED změní na zelenou či akumulátor je plně nabit a připraven k práci.
• **Teplotní okno:** Baterie nabíjejte výhradně při teplotách v rozmezí +10 °C až +40 °C.

Péče o Li-Ion články a životnost

• **Ochrana před hlubokým vybitím:** Jakmile vibrace viditelně ztratí sílu, vymňte akumulátor za druhý z kufru.
• **Dlouhodobé skladování:** Pokud nářadí nepoužíváte, uložte baterie nabité na cca 50 až 70 % (cca 20,0 V).
• **Pravidelné dobití:** Při odstávce delší než 3 měsíce baterie jednou za čtvrt roku dobijte.
• **Zákaz mrazu:** Nenechávejte akumulátory přes noc v nevytápěném autě při mrazu.

LIŠTĚNÍ GUMOVÉHO TALÍŘE Ø 130 MM A KONTROLA MECHANISMU

Péče o pryžový sací talíř

• Po každém smytí důkladně otřete sací talíř vlažnou vodou a houbou od zbytků cementového lepidla a spárovací hmoty.
• **Příležitostně:** Když nikdy nepoužíváte benzín, aceton ani ředidla, které naruší pryž NBR.
• Chraňte těsnicí břit před proříznutím o ostré hrany rozřezaných obkladů. Poškozený talíř okamžitě vyměňte.

Údržba mechaniky pásky a kufru

• Pohyblivé části vakuové pásky a ocelovou aretační západku jednou za měsíc promažte kapkou silikonového oleje.
• **Skladování v kufru:** Pásovku uložte do kufru VŽDY s uvolněnou páskou, aby talíř zůstal v rovině bez napětí.
• Skladujte v suchém prostředí při teplotách +5 °C až +35 °C mimo dosah dětí a přímého slunce.

KONTROLA VAKUOVÉHO TĚSNĚNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

Před zahájením montáže proveďte test těsnosti: přisajte zařízení na čistou dlaždici, uzamkněte páku a nechte stát 5 minut. Pokud nedojde k samovolnému uvolnění talíře, je vakuový systém v perfektním stavu a připraven k bezpečnému použití.

TABULKA ODSTRAœOVĆNĺ ZĆVAD, DISTRIBUCE A LIKVIDACE

PŠi vzniku provozn²ch anom§li² postupujte podle n§sleduj²c² pśehledn® diagnostick® tabulky. PŠed jakoukoli kontrolou |i |ıgtĎn²m VĢDY vyjmĎte 21V akumul§tor ze stroje!

ZjıġtĎnĭ probl®m	Pravdĺpodobn§ pś²|ina	Doporu|enĭ n§pravnĭ postup
Pś²savka nedrģ² podtlak a samovolnĎ se uvolŕuje.	Zne|ıgtĎnĭ pryģovĭ talŕŠ; prach na dlaģdici; rĭha v tĎsnic²m bŠitu; nedocvaknut§ aretace.	O|istit talŕŠ vlaģnou vodou; otś²t dlaģdici do sucha; zkontrolovat bŠit talŕśe; dotla|it p§ku na doraz.
Motor po stisku spouģtĎ nevibruje.	VybitĬ akumul§tor; ģpatnĎ zacvaknutĬ kontakt v lıgtĎ; porucha sp²na|e; tepeln§ pojistka.	VymĎnit za nabitĬ akumul§tor z kufru; dom§|knout baterii do zacvaknut²; pśedat do autorizovan®ho servisu.
Vibrace jsou slab® nebo nepravideln®.	N²zkĬ nastavenĬ stupeŕ (1ï2); pokles napĎt² |l§nku; nadmĎrnĬ pś²tlak rukou na stroj.	ZvĬģit stupeŕ voli|em na 4ï6; dob²t akumul§tor v nab²je|ce; sn²ģit pś²tlak na pś²savku pŠi pr§ci.
Akumul§tor se v nab²je|ce nenab²j².	Chyb² s²Šov® napĎt² 230 V; zne|ıgtĎn® kontakty doku; teplota baterie pod 0 ÁC |i nad 45 ÁC.	Zkontrolovat z§suvku a kabel nab²je|ky; o|istit kontakty suchĬm hadrem; nechat baterii vytemperovat.

AUTORIZOVANĆ DISTRIBUCE A SERVIS KRAFT&DELE V ĻR

OFICIĆLNĺ ZASTOUPENĺ A NĆHRADNĺ DĺLY KRAFT&DELE

VĬhradn² distribuci, autorizovanĬ z§ru|n² i poz§ru|n² servis a dod§vky origin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ pro vibra|n² pś²savku **KRAFT&DELE WDS2693** v Ļesk® republice zajiģŠuje:
NejedlĬ s.r.o. Å Na Z§meck® 1518/9, 140 00 Praha 4 Å IĻ: 04652981
Ofici§ln² internetovĬ obchod a servis: **www.nasenaradi.cz** Å Technick§ podpora: **servis@nasenaradi.cz**
Trvale skladem: n§hradn² gumov® sac² talŕśe ß 130 mm NBR, origin§ln² 21V Li-Ion akumul§tory 2,0 Ah a 4,0 Ah, s²Šov® nab²je|ky 230 V, areta|n² vakuov® p§ky a plastov® pśepravn² kufry.

EKOLOGICKĆ LIKVIDACE DLE ZĆKONA Ļ. 541/2020 SB. O ODPADECH

Elektrick® n§Šad² a Li-Ion akumul§tory nepatŠ² do smĎsn®ho komun§ln²ho odpadu! Podle evropsk® smĎrnice 2012/19/EU a **z§kona |. 541/2020 Sb. o odpadech** mus² bĬt vyslouģil® elektroza$²zen² odevzd§no k ekologick® recyklaci (Katalog odpadŢ: **20 01 36 ï Vyśazen§ elektroza$²zen²**). Akumul§tory Li-Ion odevzdejte na specializovanĬch sbĎrnĬch m²stech k recyklaci vz§cnĬch kovŢ (**16 06 05 ï Jin® baterie a akumul§tory**). PlastovĬ pśepravn² kufr z polypropylenu odevzdejte do tś²dĎn®ho plastu (**15 01 02 ï Plastov® obaly**), hlin²kovou hlavu do sbĎru kovŢ (**17 04 02 ï Hlin²k**).

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozce do EU: FOREINTRADE S.A.

Sídlo společnosti: ul. Graniczna 41, 05-555 Tarczyn, Polsko

IČ / DIČ (NIP / REGON): PL5213642398 / 146487290

Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek / zařízení:

Výrobek: Akumulátorový vibrační přísavka 130 mm 21 V WDS2693

Značka: KRAFT&DELE • **Typové označení:** WDS2693 • **EAN:** 5903175339003

Funkce a určení: Přenášení keramických dlaždiby a rovnoměrných zavibrovaných lepidla pro dokonalé vyplnění dutin

Splňuje výchozí požadavky následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
- **2014/30/EU** – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2011/65/EU** – Směrnice o omezení použití některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS II & 2015/863/EU)

A byl navržen a vyroben v souladu s následujícími harmonizovanými normami:

`ČSN EN ISO 12100:2011 • ČSN EN 62841-1:2015 • ČSN EN 55014-1 ed.5:2021 • ČSN EN 55014-2 ed.3:2021`

Místo a datum vydání:
Tarczyn, 15. ledna 2026

Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace:
Krzysztof Forein, Předseda představenstva FOREINTRADE S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Na výrobky značky **Kraft&Dele** poskytuje autorizovaný distributor **Nejedlý s.r.o.** záruku v délce **24 měsíců** pro koncového spotřebitele (fyzické osoby kteréž se obchodní záruka) a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO). Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady, vady materiálu či montážní vady vzniklé při šetrném užívání v souladu s účelem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí, kontaktní relé a spínače při běžném provozu, mechanické poškození vzniklé při sousti, neúmyslnou instalaci nekvalifikovanou osobou bez dodržení montážního návodu, vady způsobené provozem v silném znečištěním prostředí s přítomností abrazivního prachu bez krytu nebo přetížením v elektrické sítě, poškození hydraulických částí způsobené použitím znečištěného nevhodného oleje nebo překročením nosnosti hydraulického zvedáku.

Autorizovaný distributor a servis v ČR

Nejedlý s.r.o.
Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 • IČ: 04652981
Technická podpora a servis: **servis@nasenaradi.cz**
Oficiální internetový obchod: **www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace a ochrana prostředí

Likvidace výrobku a obalů se řídí předpisem **Zákon č. 541/2020 Sb.**, o odpadech.
Obalové materiály vysloužilé zařízení odevzdejte k ekologické recyklaci:
• **15 01 01** – Papírové a lepenkové obaly (prodejní karton, přepravní krabice)
• **15 01 02** – Plastové obaly (ochranné PE fólie a obalové sáčky)
• **20 01 36 / 16 02 14** – Vyřazená elektrická zařízení, desky spojů a relé (elektroodpad dle zákona č. 541/2020 Sb.)
• **16 01 17 / 17 04 02** – Hliníkové odlitky, konstrukční ocel a měděné (recyklace ve sběrných surovinách)

PROTOKOL O VSTUPNÍ KONTROLE JAKOSTI (QC PROTOCOL)

Datum kontroly	Kontrolní pracoviště / Zkušební autorita	Předmět a rozsah provedené kontroly	Výsledek
15. 01. 2026	Foreintrade S.A. QC Dept.	Výstupní revize elektrické bezpečnosti nabíječky a testování kapacity 21V Li-Ion akumulátoru	**SCHVÁLENO (PASS)**
18. 02. 2026	NejedlÝ s.r.o. – Příjmová kontrola	Vstupní kontrola účinnosti přísavky tě 130 mm a pevnosti mechanické areálové západky	**SCHVÁLENO (PASS)**
10. 05. 2026	Autorizovaný servis Kraft&Dele ČR	Zkušební měření frekvence vibrací při výkon 6 stupních od 0 do 12 000 kmitů/min	**SCHVÁLENO (PASS)**
20. 08. 2026	Technické oddělení www.nasenaradi.cz	Statická zkouška nosnosti v tahu 80 kg a kontrola kompletnosti kufříkového setu	**SCHVÁLENO (PASS)**